

工事实績表(第五期)

| 工事期間 | 工事場所 | | 工事内容 | 製缶・鉄工 | 配管・機械 | 耐火・断熱 | 調査・診断 |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| H26.7月 | 愛媛県松山市内 | 農業機械製造工場 | 断熱扉部煉瓦補修工事 | | | ○ | |
| H26.7月 | 静岡県富士市内 | 製紙工場 | 炉内耐火物復旧工事 | | | ○ | |
| H26.7月 | ベトナム内 | 機械製造工場 | スキッドレール更新工事 | | | ○ | |
| H26.7月 | 大阪府八尾市内 | 自動車部品工場 | 炉内チェーンガイド・煉瓦補修工事 | | ○ | ○ | |
| H26.7月 | 愛媛県喜多郡内 | 産業廃棄物処分場 | 誘因通風機基礎補強工事 | | ○ | | |
| H26.7月～8月 | 〃 | 〃 | 誘因通風機羽バランス調整工事 | | ○ | | |
| H26.8月 | 神奈川県藤沢市内 | 機械製造工場 | 焼入炉耐火断熱材更新工事 | | | ○ | |
| H26.8月 | 群馬県太田市内 | 〃 | 定期修理工事 | | | ○ | |
| H26.8月 | 東京都日野市内 | 〃 | 定期修理工事 | | | ○ | |
| H26.7月～8月 | 滋賀県蒲生郡内 | 金属熱処理工場 | 冷却配管改造工事 | | ○ | | |
| H26.8月 | 兵庫県明石市内 | 金属加工工場 | 攪拌機点検 | | ○ | | ○ |
| H26.8月 | 大阪府岸和田市内 | 熱処理工場 | 炉床レベル調整工事 | | | ○ | |
| H26.8月 | 兵庫県姫路市内 | 金属熱処理工場 | 攪拌ファン交換工事 | | ○ | | |
| H26.8月 | 大阪府堺市内 | 熱処理工場 | 築炉工事 | | | ○ | |
| H26.8月 | 大阪府大東市内 | 機械熱処理加工工場 | 耐火物更新工事 | | | ○ | |
| H26.8月 | 岡山県岡山市内 | 特殊熱処理工場 | ヒーター補修工事 | | ○ | | |
| H26.8月 | 静岡県富士市内 | 製紙工場 | 空気孔耐火物復旧工事 | | | ○ | |
| H26.9月 | 兵庫県姫路市内 | 金属熱処理工場 | 中間扉部ベース溶接工事 | ○ | ○ | | |
| H26.9月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | ファンシャフトバランス調整 | | ○ | | |
| H26.9月 | 愛媛県松山市内 | ボイラ製造工場 | 焼鈍炉点検 | | | | ○ |
| H26.9月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | 炉ローラー折損修理工事 | | ○ | | |
| H26.9月 | 愛媛県西条市内 | 熱処理工場 | 炉ヒーター補修工事 | | ○ | | |
| H26.10月 | 岡山県和気郡内 | 食品加工工場 | ライン装置増設工事 | | ○ | | |
| H26.10月 | 静岡県富士市内 | 製紙工場 | 炉内耐火物補修工事 | | | ○ | |
| H26.11月 | 愛媛県四国中央市内 | シールラベル印刷工場 | ボイラー炉内水漏れ補修工事 | | ○ | | ○ |
| H26.11月 | 〃 | 製紙工場 | 耐火物表面仕上げ補修工事 | | | ○ | |
| H26.9月～10月 | 愛媛県西条市内 | 熱処理工場 | ピット炉浸水対応工事 | ○ | | ○ | |
| H26.11月 | 岡山県岡山市内 | 特殊熱処理工場 | ピット炉内耐火物更新工事 | | | ○ | |
| H26.11月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | マルクエンチ炉組付け工事 | | ○ | | |
| H26.12月 | 岡山県総社市内 | 自動車部品工場 | 連続炉オーバーホール工事 | | ○ | ○ | |
| H26.12月 | 岡山県笠岡市内 | 熱処理工場 | 攪拌部品交換工事 | | ○ | | |
| H26.12月 | 静岡県富士市内 | 製紙工場 | 耐火物補修工事 | | | ○ | |
| H26.11月～12月 | 京都府城陽市内 | 金属熱処理工場加工工場 | 加熱室ローラーガイド取付工事 | | ○ | | |
| H26.12月 | 滋賀県高島市内 | 機械工場 | ヒーター補修・レトルト受台交換工事 | | ○ | | |
| H26.12月 | 滋賀県蒲生郡内 | 金属熱処理工場 | フードサポート製作・取付工事 | ○ | ○ | | |
| H26.12月 | 愛媛県松山市内 | 農業機械製造工場 | 断熱扉補修工事 | | | ○ | |
| H26.12月～H27.1月 | 兵庫県姫路市内 | 金属熱処理工場加工工場 | 加熱炉改修工事 | | ○ | ○ | |
| H27.1月 | 島根県仁多郡内 | 道工具製品工場 | シャワーポンプ修理工事 | | ○ | | |
| H26.12月 | 愛媛県松山市内 | ボイラ製造工場 | 焼鈍炉点検及び補修工事 | ○ | | ○ | ○ |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------------|---|---|---|---|
| H27.1月 | 高知県高知市内 | 鋳鋼品製造工場 | 焼鈍炉台車本体・天井補修工事 | ○ | | ○ | |
| H26.12月 | 神奈川県藤沢市内 | 機械製造工場 | 炉床レンガ及び金物交換工事 | | | ○ | |
| H26.12月 | 東京都日野市内 | 〃 | 耐火・断熱補修工事 | | | ○ | |
| H26.12月 | 〃 | 〃 | 〃 | | | ○ | |
| H26.12月 | 栃木県真岡市内 | 〃 | 〃 | | | ○ | |
| H26.12月 | 群馬県太田市内 | 〃 | 〃 | | | ○ | |
| H27.1月 | 兵庫県姫路市内 | 機械鑄物工場 | バーナータイル耐火物更新工事 | | | ○ | |
| H27.2月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | マルクエンチ炉洗浄機冷却水工事 | ○ | ○ | | |
| H27.1月～2月 | 静岡県磐田市内 | たばこ製品工場 | 製造ライン装置断熱工事 | | | ○ | |
| H27.2月 | 岡山県美作市内 | 機械工場 | 炉内補修工事 | | | ○ | |
| H27.3月 | 愛媛県西条市内 | 鉄鋼工場 | 洗浄機バルブ交換工事 | | ○ | | |
| H27.3月 | 兵庫県姫路市内 | 金属加工工場 | 加熱炉煉瓦改修工事 | | | ○ | |
| H27.3月 | 愛媛県松山市内 | 農業機械製造工場 | 炉床補修工事 | | | ○ | |
| H27.3月 | 滋賀県蒲生郡内 | 金属熱処理工場 | 炉内築炉工事 | | | ○ | |
| H27.3月 | 京都府京都市内 | 機械製造工場 | アーチ改修・点検工事 | | | ○ | |
| H27.4月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | ローラー折れ修理工事 | ○ | ○ | | |
| H27.4月 | 〃 | 〃 | ボルト折れ込み修理工事 | | ○ | | |
| H27.4月 | 〃 | 〃 | ファンシャフトバランス調整(3基) | | ○ | | |
| H27.4月 | 愛媛県新居浜市内 | 紙製品工場 | 内筒セラミック補修工事 | | | ○ | |
| H27.4月 | 静岡県富士市内 | 製紙工場 | 炉内耐火物補修工事 | | | ○ | |
| H27.4月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | ローラー修理工事 | ○ | | | |
| H27.4月 | 〃 | 〃 | MQ炉洗浄機への繋ぎ込み工事 | | ○ | | |
| H27.4月 | 島根県仁多郡内 | 道工具製品工場 | メッシュベルト式連続炉補修工事 | | ○ | | |
| H27.5月 | 岡山県高梁市内 | 焼結部設計・製造工場 | 浸炭炉補修工事 | | | ○ | |
| H27.5月 | 大阪府八尾市内 | 自動車部品工場 | 加熱炉排気筒内清掃 | | | | ○ |
| H27.5月 | 岡山県笠岡市内 | 熱処理工場 | 浸炭炉修理(2炉)工事 | | | ○ | |
| H27.5月 | 滋賀県湖南市内 | 〃 | 炉内チェーンガイド交換工事 | | ○ | | |
| H27.5月 | 奈良県奈良市内 | 機械器具製造工場 | スキッドレール・ファン交換工事 | | ○ | | |
| H27.5月 | 滋賀県蒲生郡内 | 金属熱処理工場 | ケース炉レンガ修理工事 | | | ○ | |
| H27.5月 | 兵庫県姫路市内 | 〃 | スキッドレール・チェーンガイド交換工事 | | ○ | | |
| H27.5月 | 島根県仁多郡内 | 道工具製品工場 | 炉床補修及びガス漏れ対策工事 | | ○ | | |
| H27.5月 | 愛媛県四国中央市内 | 製紙工場 | 空気孔耐火物復旧工事 | | | ○ | |
| H27.5月 | 東京都日野市内 | 機械製造工場 | 金物工事 | ○ | ○ | | |
| H27.5月 | 群馬県太田市内 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | | |
| H27.6月 | 兵庫県加西市内 | 熱処理工場 | ファンシャフトバランス調整 | | ○ | | |
| H27.6月 | 〃 | 〃 | ローラー修理工事 | | ○ | | |
| H27.6月 | 高知県高知市内 | 鋳鋼品製造工場 | 2号台車炉本体入口耐火物補修工事 | | | ○ | |
| H27.6月 | 兵庫県加古郡内 | 機械装置製造工場 | ポリマー液交換工事 | | ○ | | |
| H27.6月 | 大阪府八尾市内 | 自動車部品工場 | 断熱扉及び炉床修理工事 | | | ○ | |
| H27.6月 | 千葉県柏市内 | 溶接材料・機器製造工場 | 金物・配管・耐火材工事 | ○ | ○ | ○ | |