

工事实績表(第六期)

工事期間	工事場所		工事内容	製缶・鉄工	配管・機械	耐火・断熱	調査・診断
H27.7月	静岡県富士市内	製紙工場	炉内耐火物補修工事			○	
H27.7月	滋賀県蒲生郡内	金属熱処理工場	カーボン炉床補修工事			○	
H27.7月	岡山県高梁市内	焼結部設計・製造工場	メタノール配管手直し工事		○		
H27.7月	広島県尾道市内	機械加工・熱処理工場	駆動ローラー交換工事	○			
H27.7月	愛媛県松山市内	ボイラ製造工場	焼鈍炉定期点検		○		○
H27.7月	愛媛県伊予郡内	鉄鋼工場	ダクトキャスター打ち工事			○	
H27.7月	兵庫県加西市内	熱処理工場	アーチ炉支柱修理工事			○	
H27.8月	愛媛県新居浜市内	紙製品工場	バーナー不着火修理工事		○		○
H27.8月	大阪府堺市内	熱処理工場	加熱室前板・アーチ交換工事			○	
H27.8月	岡山県笠岡市内	〃	浸炭炉3炉修理工事	○	○		○
H27.8月	滋賀県湖南市内	〃	チェーンガイドベース交換・煉瓦工事	○	○		
H27.8月	大阪府八尾市内	車両部品工場	中間扉修理工事	○	○		
H27.8月	愛媛県西条市内	鉄工所	キャスター施工工事			○	
H27.8月	埼玉県羽生市内	車両部品工場	金物・配管・耐火材工事	○	○		○
H27.8月	神奈川県藤沢市内	産業機器・車両部品製造工場	耐火材工事				○
H27.8月	愛媛県西条市内	重機械工場	炉扉陣笠保護カバー補修工事		○		
H27.8月	静岡県富士市内	車両部品工場	金物工事		○		
H27.8月	東京都日野市内	機械製造工場	耐火材工事			○	
H27.8月	群馬県太田市内	〃	〃			○	
H27.9月	愛媛県今治市内	クリーンセンター	煙突内壁修繕工事			○	○
H27.9月	兵庫県加東市内	精密機器製造工場	ベル型炉改修工事			○	
H27.9月	大阪府堺市内	熱処理工場	炉床補修工事			○	
H27.9月	大阪府富田林市内	機械加工・熱処理工場	メカニカル交換工事		○		
H27.9月	兵庫県加古郡内	建設機械製造工場	ドーム交換・レトルト補修工事	○	○	○	
H27.9月	福岡県粕屋郡内	金属熱処理工場	炉補修工事	○	○		
H27.9月	東京都日野市内	機械製造工場	耐火材工事			○	
H27.9月	愛媛県伊予市内	鉄鋼工場	バーナータイル施工工事			○	
H27.9月	鳥取県米子市内	熱処理工場	電気炉扉レンガ修理工事		○		
H27.9月	愛媛県喜多郡内	産業廃棄物処分場	投入装置修理工事		○	○	
H27.9月	兵庫県加西市内	熱処理工場	ローラー修理工事		○		
H27.10月	静岡県静岡市内	車両部品工場	耐火材工事			○	
H27.10月	滋賀県湖南市内	熱処理工場	チェーンガイド交換工事		○		
H27.10月	兵庫県姫路市内	金属熱処理工場	チェーンガイド2基交換及び築炉		○	○	
H27.11月	愛媛県松山市内	農業機械製造工場	浸炭炉内補修工事			○	
H27.11月	静岡県富士市内	製紙工場	炉内耐火物復旧工事			○	
H27.11月	岡山県笠岡市内	熱処理工場	ピット炉攪拌機修理工事		○		
H27.11月	岡山県岡山市内	機械器具製造工場	ピット炉レンガ修理工事		○	○	
H27.11月	愛媛県松山市内	ボイラ製造工場	焼鈍炉炉内温度分布調整テスト改造	○	○		○
H27.11月	〃	〃	焼鈍炉定期点検			○	○

H27.11月	兵庫県姫路市内	金属熱処理加工工場	攪拌ファン交換工事		○		
H27.12月	〃	〃	炉修理工事			○	
H27.12月	〃	〃	攪拌ファン交換工事		○		
H27.12月	岡山県笠岡市内	熱処理工場	炉内補修工事			○	
H27.12月	兵庫県加西市内	〃	炉入口レンガ修理工事		○		
H27.12月	〃	〃	ファンシャフトバランス調整			○	
H27.12月	愛媛県松山市内	ボイラ製造工場	焼鈍炉2015年度定期補修工事	○	○	○	○
H27.12月	群馬県太田市内	機械製造工場	耐火材工事			○	
H28.1月	愛媛県西条市内	重機械工場	希釈ファン送風機補修工事		○		
H28.1月	高知県香南市内	金属熱処理加工工場	焼鈍炉台車補修工事	○		○	
H28.1月	岡山県岡山市内	特殊熱処理工場	部品交換工事		○		
H28.1月	大阪府八尾市内	車両部品工場	中間扉スーティング対策		○	○	
H28.1月	愛媛県松山市内	ボイラ製造工場	MFG焼鈍炉内温度分布改善	○			○
H28.2月	兵庫県姫路市内	金属熱処理加工工場	攪拌機交換他工事		○		
H28.2月	静岡県静岡市内	車両部品工場	耐火材工事			○	
H28.2月～3月	〃	〃	金物工事	○	○		
H28.2月	京都府京都市内	機械製造工場	設備点検・部品交換工事		○	○	
H28.2月	岡山県笠岡市内	熱処理工場	ピット炉配管補修工事	○			○
H28.2月～3月	島根県松江市内	機械加工・熱処理工場	スキッドレール及びチェーンガイド交換工事		○	○	
H28.3月	大阪府大東市内	〃	ピット型焼戻炉攪拌機部品交換工事		○		
H28.3月	兵庫県姫路市内	金属熱処理加工工場	炉点検修理工事		○	○	
H28.3月～4月	愛媛県西条市内	重機械工場	炉補修工事			○	
H28.3月	滋賀県湖南市内	熱処理工場	浸炭炉・焼戻炉補修工事		○	○	
H28.3月	島根県松江市内	機械加工・熱処理工場	ソルトポンプ補修工事		○		
H28.4月	岡山県岡山市内	特殊熱処理工場	ピット炉修理工事		○		
H28.4月	静岡県富士市内	製紙工場	炉内耐火物補修工事			○	
H28.4月	兵庫県姫路市内	金属熱処理加工工場	攪拌機交換工事		○		
H28.4月	兵庫県加西市内	熱処理工場	ファンシャフトバランス調整	○			
H28.5月	愛媛県西条市内	〃	真空炉水漏れ修理工事	○	○		○
H28.4月～5月	愛媛県喜多郡内	産業廃棄物処分場	ボイラー耐火物修理工事			○	
H28.4月～5月	群馬県太田市内	機械製造工場	耐火材工事			○	
H28.5月	〃	〃	〃			○	
H28.5月	東京都日野市内	〃	〃			○	
H28.5月	愛媛県四国中央市内	製紙工場	炉内耐火物工事			○	
H28.5月	岡山県笠岡市内	熱処理工場	スキッドレール及びチェーンガイド交換工事		○		
H28.5月	広島県尾道市内	機械加工・熱処理工場	ローラーベアリング交換工事		○		
H28.5月	滋賀県湖南市内	熱処理工場	チェーンガイド交換工事		○		
H28.5月	大阪府堺市内	熱処理工場	駆動部品交換工事		○		
H28.5月	兵庫県姫路市内	金属熱処理加工工場	チェーンガイド交換工事		○		
H28.5月	大阪府八尾市内	車両部品工場	断熱扉内断熱材交換工事		○	○	
H28.5月	熊本県水俣市内	チェーン製造工場	チェーンガイド及びスキッドレール交換工事		○		

H28.5月	愛媛県松山市内	ボイラ製造工場	焼鈍炉バーナ店点検修理工事		○		
H28.6月	兵庫県加西市内	熱処理工場	ファンシャフトバランス調整		○		